

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra, rà soát các nguồn thải vào kênh Kim Đôi
(đoạn thuộc địa phận phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Thực hiện văn bản số 317/SNNMT-QLMT ngày 12/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc xem xét đề nghị của UBND phường Vũ Ninh.

UBND phường Nam Sơn đã tiến hành kiểm tra, rà soát các nhánh kênh (thuộc địa phận phường) đầu nối vào tuyến kênh Kim Đôi gồm: một đoạn kênh Tào Khê và đoạn kênh Kim Đôi 9. Kết quả nhận thấy tại đoạn kênh Tào Khê chảy qua địa phận Nam Sơn không có nhà máy, xưởng sản xuất, không phát hiện điểm xả thải vào kênh, nước trong lòng kênh theo quan sát bằng mắt thường không có màu đen, không có mùi hôi thối, không có hiện tượng xả rác thải vào lòng kênh; đoạn kênh Kim Đôi 9 đi qua Khu công nghiệp Nam Sơn- Quế Võ, nước có màu sậm hơn tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện các điểm xả thải vào lòng kênh. UBND phường không có thẩm quyền, chuyên môn, trang thiết bị để phân tích, đánh giá chất lượng nước nên không có cơ sở đánh giá mức độ 2 tuyến kênh trên có ô nhiễm hay không (có hình ảnh kèm theo).

Trong thời gian tới, UBND phường Nam Sơn sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát tại 02 tuyến kênh nêu trên, nếu phát hiện việc xả thải, đổ chất thải không đúng quy định sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trên đây là kết quả kiểm tra, rà soát các nguồn thải vào kênh Kim Đôi, UBND phường Nam Sơn báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường nắm bắt, chỉ đạo ./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Chủ tịch UBND phường (b/c);
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (t/h);
- Công an phường Nam Sơn (t/h);
- Trung tâm CỨDV SNC (t/h);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Anh Tuấn